

FM/AM標準信号発生器

VP-8179B10

安全についてのご注意

計測器を操作される方を安全に保護するため、また計測器が周辺に損傷を与えることのないようにするために、本器には安全保護を考慮した設計、試験が行われ、安全な状態で出荷されております。

安全にご使用いただくため、そして計測器を安全な状態に保つためには、下記の注意事項をお守りくださるようお願いいたします。

輸送・保管中の損傷 過度の異常ストレスを受けて破損したときなど保護の働きが失われているおそれがある場合には、そのまま動作させないでおき、またあやまって動作させることのないようにしておき、ただちに当社サービス・ステーションにご連絡ください。

外面カバーのとり外し 安全上問題となる部分は遮蔽されていますが、外面のカバーをとり外すと危険な部分も現れます。本器の外面カバーはとり外さないでください。

主電源のヒューズ ヒューズは必ず規定のものを使用しなくてはなりません。本器には正しく規定されたものを装着してお届けしており、予備品として同じものが1個添付されています。交換の場合には他種のヒューズを使用しないで、添付のものを必ずご使用ください。

その後補修用にヒューズが必要な場合には、最寄りの当社サービス・ステーションにお申しつけください。

主電源電圧 本器は、背面の電圧切換装置が表示したように主電源電圧100Vに適合する状態で出荷されています。適合電圧を変更する必要がある場合には、当社サービス・ステーションにご連絡ください。電源コード、ヒューズなど関連して変更を要することがあり、安全性を保つ種々の配慮が必要ですから、必ず当社サービスの係員にご相談ください。

保護接地 保護接地端子は必ず大地に接続しなくてはなりません。本器の保護接地端子は3ピン電源コードの接地ピンです。本器の電源プラグは必ず、保護接地コントクトを持った3ピンコンセントに挿入してください。2ピンコンセントしか利用できない場合には、付属品の接地アダプタをコンセントに挿入し、接地アダプタの接地リードを確実に接続してから本器の3ピンプラグをこの接地アダプタに挿入してください。

目 次

概 要	1
仕 样	3
操作方法	5
1. 概 要	5
2. 注意事項	6
3. 正面パネルの説明	6
4. 周波数関係の基本操作	7
5. 出力関係の操作	9
5.1 基本操作	10
5.2 出力独立プリセット	11
6. 変調関係の基本操作	12
6.1 概 要	13
6.2 CW (無変調波)	13
6.3 内部・FM	14
6.4 外部・FM	14
6.5 内部・AM	15
6.6 外部・AM	16
6.7 AM・FM同時変調	16
7. 連動プリセットの操作	16
7.1 概 要	16
7.2 ストアの操作手順	17
7.3 リコール操作	17
7.4 リコール後の修正	18
7.5 応 用	19
8. △F直読の操作	20
9. 水晶発振(89MHz)の応用	22
10. リモートコントロール	23
手入れと保管	26

概要

VP-8179B10は10kHz～240MHzのCW, FM, AM, FM・AM同時変調波を発生する標準信号発生器です。発生する周波数は、内蔵の水晶発振器に常時ロックされていて、10kHz～3MHzでは10Hz, 3～30MHzでは100Hz 30～240MHzでは1kHzの分解能で設定できます。FMは偏移300kHzまで、AMは変調度100%までかけられます。出力レベルは最大132dBまで、1dBステップで設定できます。

周波数の発生方式は、120～240MHzが直接基本波発振で、30～120MHzが分周方式、10kHz～30MHzは分周・混合方式です。

主な特徴はつぎのとおりです。

—性能—

- 10kHz～240MHz フルカバー
- 10Hz／100Hz／1kHz 分解能
- ±5 ppm／週の安定度
- 0.1 μV～4 V の出力レベル範囲
- 高S/N — キャリアノイズ、スプリアス、残留変調
- FM — 最大300kHz 偏移、低ひずみ、広帯域
- AM — 最大100%変調、低ひずみ

—機能—

- 周波数 → 出力レベル → 変調の種別・変調オン／オフ の連動プリセット 32点
- 4点の出力レベル独立プリセット
- 周波数ディジタル表示、アップ／ダウン／クリア操作、インクレメント操作
- 89MHz 水晶発振出力
- △F(周波数インクレメント)直読表示
- 出力レベルディジタル表示、1dBステップシングルコントロール
- dB EMF／dBm 切換可能の出力レベル表示
- 50Ω／75Ω選択可能の出力インピーダンス
- AM・FM同時変調
- 簡単なリモートコントロール

—構造—

- 厳重なシールド構造、外形の小形化 — 高さ10cm, 奥行35cm
- 操作しやすい照光式長寿命ワンタッチキー
- 高精度・高信頼性の内蔵プログラマブル減衰器
- エンドレス回転、40デグリートのロータリ・エンコーダ
- 明解な操作パネル面
- ユーザー保護の安全設計

以上のとおりで本器は、長・中・短波帯の高性能受信機、高忠実度のFMステレオ放送受信システム、TV放送帯を含む多バンド受信機、業務用無線通信機器、素子、部品などの研究・開発に、製造。検査工程の省力化とグレードアップに、その他一般測定用標準信号発生器として広く用いられるものとなっています。

Or

仕 様

<u>周波数</u>	表 示 3桁数字表示, 1 dBステップ, 3種の単位系について直読表示, および 0 ~ ± 1 dB連続可変		
1. 可変周波数			
範 囲	10 kHz ~ 240 MHz, 3レンジ	基準レベル確度	出力 128 dBで ± 1 dB
	レンジ1. 10 kHz ~ 3 MHz	(連続可変は 0 dBとする)	
	レンジ2. (100 kHz *~) 3 ~ 30 MHz	減衰器確度	± 1 dB (出力 ≥ 0 dB)
	レンジ3. 30 ~ 240 MHz		± 1.5 dB (出力 < 0 dB)
*周波数分解能, AMひずみ特性を許容して		出力インピーダンス	50Ω, 75Ωスイッチ切換
使用される範囲		VSWR	: ≤ 1.2 (出力 ≤ 120 dB)
表 示	ノーマル表示: 6桁	スプリアス出力	
	△F直読表示: 4桁 - 9999 ~ 9999	高調波	(1) ≤ -30 dBc (出力 ≤ 128 dB) (2) ≤ -40 dBc (RF ≤ 30 MHz, 出力 ≤ 128 dB)
分 解 能	レンジ1. 10 Hz	非高調波	(1) ≤ -50 dBc (レンジ1, 2) (2) なし (レンジ3, XTAL 89 MHz)
	レンジ2. 100 Hz	低調波	(1) ≤ -50 dBc (RF ≥ 120 MHz) (2) なし (RF < 120 MHz)
	レンジ3. 1 kHz	残留変調 (S/N)	
確 度	± (5 × 10 ⁻⁶ + 1 digit)	F M成分	復調帯域幅 200 Hz ~ 20 kHz, ディエン ファシス 50 μs, 75 kHz 偏移に対する S/Nで表して: (1) 80 dB以上 (2) 90 dB以上 (RF 60 ~ 110 MHz) (3) 96 dB以上 (XTAL 89 MHz)
安定度	± 5 × 10 ⁻⁶ /週	A M成分	復調帯域幅 30 Hz ~ 20 kHz, 50 %変調 に対する S/Nで表して: 65 dB以上
2. 固定水晶発振 (XTAL 89 MHz)		変 調 (RF 可変周波数について)	
周波数	89 MHz	内部変調周波数	400 Hz, 1 kHz, ± 3 %
確 度	± 3 × 10 ⁻⁵	外部変調入力インピーダンス	約 10 kΩ
<u>RF 出力</u>		F M	
<u>範 囲</u>	<u>最 大 出 力</u>		
	単位系	CW・FM時	100%AM時
	dB EMF	132 dB	128 dB
	dBm 50Ω	19 dBm	15 dBm
	dBm 75Ω	17 dBm	13 dBm
	<u>最 小 出 力</u>		
	単位系	10k~30MHz	30~240MHz
	dB EMF	-20 dB	-10 dB
	dBm 50Ω	-133 dBm	-123 dBm
	dBm 75Ω	-135 dBm	-125 dBm
(単位系: 0 dB = 1 μV とする開放端電圧 を示す dB EMF, 50Ω系の dBm, 75Ω系 の dBm の 3 種。 以下の記述はすべて dB EMFのみとして單 純 dBと表す。)			

変調(FM付き)

確度 (1) フルスケールの±10%

(2) フルスケールの±5% (RF 76~110MHz)

ひずみ率 復調帯域幅 200Hz~20kHz, ディエンファシス 50μs, 75kHz 偏移で

(1) 0.1%以下

(2) 0.02%以下 (1kHz による FM, RF 76~110MHz)

(3) 0.01%以下 (1kHz による FM, RF 10.7±1, 76~110MHz, 98±1MHz)

外部変調周波数特性 20Hz~120kHz

(1) ±1 dB 以内 (1kHz 基準)

(2) ±0.3 dB 以内 (1kHz 基準, RF 10.7±1, 76~110MHz)

M P X ステレオ信号に対する分離度

60dB 以上 (1kHz, 75kHz 偏移, RF 76~110MHz)

所要入力電圧

最大周波数偏移に対して 5V rms 以下

寄生 AM 75kHz 偏移において

0.5% 以下 (1kHz, RF 10.7±1, 76~110MHz)

AM

変調度 0~100% (出力≤128dB)

変調度指示計

30, 100% フルスケール

確度 (1) フルスケールの±10%

(2) フルスケールの±5%

(RF 400kHz~1.7MHz)

ひずみ率 1kHz, 50% 変調で:

(1) 2% 以下 (120MHz≤RF≤240MHz)

(2) 1% 以下 (RF < 120MHz)

(3) 0.1% 以下 (RF レンジ 1 内の 400kHz~1.7MHz)

外部変調周波数特性

20Hz~20kHz* ±1 dB 以内 (1kHz 基準)

*最高変調周波数は搬送周波数に対してつきの制限がある。

30% 変調: 搬送波周波数の 2% まで

70% 変調: 搬送波周波数の 1% まで

所要入力電圧

100% 変調に対して 3.5V rms 以下

寄生 FM 30% AM において FM 偏移 200Hz 以下

(1kHz による AM, RF 10.7±1, 76~110MHz, 出力≤128dB)

FM・AM 同時変調 つきの組合せで可能

(1) FM 外部 - AM 内部

(2) FM 内部 - AM 外部

(3) FM 外部 - AM 外部

プリセット

(1) 連動プリセット

周波数・変調の状態 (オン/オフ, AM/FM/同時, 内部/外部)・出力レベルを 1 組にしてストア・リコールする。32 点まで可能。

(2) 出力独立プリセット

周波数・変調と無関係に出力レベルの値をストア・リコールする。4 点まで可能。

リモートコントロール

(1) プリセットのリコール操作

a) 連動プリセットのリコール

b) 出力独立プリセットのリコール

(2) 変調オン・オフ, キー操作

(3) 周波数インクリメント操作

(4) 出力レベルモディファイ操作

(5) 周波数アップ・ダウン・クリア, キー操作

その他

漏洩電界強度 0dB (1μV) の測定に支障ない

電 源 100V±10%, 50/60Hz, 約 45VA

外形寸法 幅 426, 高さ 99, 奥行 350mm

(つまみ, 脚などを除く)

重 量 約 11kg

付属品

出力ケーブル VQ-027C 1

アダプタ VQ-082Z1 1

電源コード 1

電源コード接地アダプタ 1

予備ヒューズ 1.5A 1

取扱説明書 1

操作方法

1. 概要

1.1 操作方法の説明

発生する高周波キャリア周波数を測定所要値に合わせること（周波数関係），外部に供給する高周波出力信号のレベルを調節すること（出力関係），そして出力信号の状態——変調の有無・変調の種別・変調周波数・変調の程度——を用途に合わせて設定すること（変調関係），この3種に標準信号発生器の基本的操作は集約されますが，本章ではこの3種それぞれについてだけでなく，実際の使用上に便利な種々の操作法・応用法などを含めて，つきの表に示すように区分して順を追って説明します。

項目	項目番号	ページ	備考
使用上の注意事項	2.	6	
正面パネルの説明	3.	6	図と説明は最終ページ折込み
周波数関係の基本操作	4.	7	
出力関係の基本操作	5.1	10	
出力独立プリセット	5.2	11	
変調関係の基本操作	6.	12	ステレオ変調の操作も含む
連動プリセット	7.	16	
△F直読の操作	8	20	
水晶発振(89MHz)の応用	9	22	高性能受信機のS/N測定
リモートコントロール	10	23	

1.2 連動プリセット

7項の連動プリセットとは，キャリア周波数・出力レベル・変調の設定を一つの組にして所要の値・状態にプリセットしておき，簡単な操作で一挙にリコールできるという便利な機能です。32組までの設定データがプリセットでき，リコール後の各種修正操作も容易ですから，本器は多くの場合この機能で実際に使用されます。なお，データをストアした内蔵RAMはバッテリバックアップされていますから，一度プリセットしておくと連日の使用が可能です。

1.3 基本操作

4項，5.1項，6項の基本操作説明では，一般的標準信号発生器と同様に各機能をそれぞれ単独にその都度設定する手順と種々の注意事項を述べていますから，ご通読いただき，上記連動プリセット機能を用いる場合にもストア操作のときにご参照願います。

1.4 出力独立プリセット

5.2項の出力独立プリセットとは，出力レベル設定操作を簡易化するための補助的な機能で，前記連動プリセットとは無関係に出力レベルの所要値を4点，別にプリセットしておき，隨時リコールして用いるものです。

1.5 89 MHz 水晶発振

89 MHz 1点に限られますが、残留変調成分の非常に少い無変調（CW）信号が水晶発振器から直接得られます。極めて高性能のFM放送受信機のS/N比測定に応用されます。連動プリセット機能とともに使用されるのが普通なので9項で説明しています。

1.6 △F直読

基準とする周波数を定め、その周波数からの増加分または減少分（△F）だけを直読する機能です。受信機の実効選択度各種妨害比測定等に使用されます。操作方法は8項で説明します。

1.7 リモートコントロール

受信機の量産工程などで使用されるリモートコントロールの機能と接続方法を10項で説明します。

2. 注意事項

(1) 初めて動作させる日には8時間以上電源を投入しておいてください。長期間不動作で保管されていた場合で、内蔵のバッテリが自然放電していてもこれで回復します。不動作で3カ月以上放置されていた場合にも同様にお願いします。

本器はメモリーバックアップ用バッテリを内蔵しています。本器が動作している間に充電される形式のもので、過充電のおそれもなく、使用電流はごくわずかですから、日常気にすることは全くありません。

ただ、非常に長期間不動作で置かれていると自然放電して、メモリーのバックアップが行われないことがありますから上記の処置をお願いします。

(2) 本器の出力コネクタに外部から電圧が加えられることのないように充分ご注意願います。トランシーバに接続され送信電力を受けた場合、また出力ケーブルの先端が直流電源に触れたときなど本器内部の減衰器が損傷を受けます。

これを予防するために保護ヒューズを用いることができます。本器の出力コネクタに装着できる高周波ヒューズ装置と交換用ヒューズを準備しております。「BNC形高周波ヒューズ」の名称でお問い合わせください。

(3) 初めて電源を投入するときには、主電源電圧とプラグについて充分な注意が必要です。巻頭の「安全についてのご注意」を必ずお読みください。

(4) 指示計の機械的ゼロ点

電源を投入しない状態で指示計のゼロ点の点検をお願いします。ずれている場合には、指示計の下部パネル面にある機械的ゼロ調整器を回して正しく合わせてください。

(5) 保証温度範囲


周囲温度は10°C～40°Cの範囲内でご使用ください。

3. 正面パネルの説明

この説明書の巻末に正面パネルの説明付きの図が折り込まれています。図を開いたまま本文をお読みください。

4. 周波数関係の基本操作

操作に関する部分は下図に示すとおりです。



- (1) 周波数・可変／水晶切換キー (FREQ キー) を、中心の LED が点灯していない状態にします。点灯していると固定水晶発振 (22 ページ 9 項で説明) となっているので、キーを 1 度押して LED を消し、可変周波数 (•VARIABLE) とします。
- (2) 設定モード切換スイッチを、中央の ▲▼ の位置とします。
- (3) レンジ切換キーを押して、その上方のレンジ表示 LED の点灯を見て所要周波数レンジを選びます。各レンジのカバー範囲、ディジタル表示の状態、分解能はつきの表のとおりです。


レンジ	カバー範囲とディジタル表示	分解能
30-240MHz	30.000~240.000 MHz MHz	1 kHz
(0.1)-30MHz	0.100.0~3.000.0~30.000.0 MHz kHz MHz kHz MHz kHz	100 Hz
10kHz-3MHz	.010.00~3.000.00 MHz kHz MHz kHz	10 Hz

3 (0.1) - 30MHz のレンジでは、表に示したように 100kHz ~ 30MHz をカバーするので中波放送帯もこの中に含んでいます。しかし本器のこの下のレンジ (10kHz ~ 3MHz) 内の 400kHz ~ 1.7MHz では特別に AM のひずみが少くなっていると同時に周波数分解能も高くなっていますから AM をかけて使用する場合には下のレンジの方が適しています。中間のレンジに (0.1) と表示したのはこの意味からです。

下のレンジの表示 LED の左側の ÷ 10 は、このレンジでは FM 偏移が偏移計の指示値の 1 / 10 になっていることを表しています。

以上のことから、100kHz ~ 3MHz の範囲内の用途には、AM 主体であれば下の 10kHz ~ 3MHz のレンジを、FM 主体であれば中間の (0.1) ~ 30MHz のレンジを選ぶのがよい方法と考えられます。

(4) 周波数アップ・ダウン・クリア操作



- ノーマルモードでは、12個のキーを上図のように呼びます。各桁のアップキーを叩くとその桁の数字が1だけ上がり、押し続けると自動的に1ずつ送り続け、桁上げを行います。ダウンキーは逆に1ずつ数字を下げ、桁下げを行います。
- キーに表示された A ~ D, 1 ~ 8 はこのモードでは無意味です。
- クリアキーを叩くとその桁の数字は0になります。
- 最上桁は操作キーを持っていません。そのつぎの桁のキーの桁上(下)げで操作します。
- 末尾桁は操作キーが無く、INCREMENT つまみで制御します。このつまみの真上にある桁指定スイッチを右端の位置に(末尾桁指定)して操作します。
- 末尾から2番目と3番目の桁はキーと INCREMENT つまみの両方で操作できます。

注 意 事 項

- 本器の使用できない周波数範囲に数字が設定されると、全部の数字が点滅して警告します。キーの操作で使用可能範囲に戻すと点滅は止まります。
- ノーマルモードで電源スイッチが投入されると、ランダムな数字が表示され、範囲外れの点滅警告が出ることが多いものです。キー操作で範囲内に戻してやります。また、まれに数字の表示が欠けることがあります。このときはその桁のクリア(CLR)キーを押すと0が現われ回復します。末尾桁が欠けた場合には、末尾桁を指定して INCREMENT つまみを ↗ 方向に半回転も回すと回復します。
- もっと簡単には、後に述べるプリセットモードにして、一度リコール操作をすればすべての桁が正常に戻ります。

(5) インクレメント操作

周波数の微少変化をインクレメントと言います。本器には周波数の末尾桁から3桁までの桁の数字を1ずつ増加または減少させる、エンドレス回転、1回転40デントのインクレメント操作つまみを備えています。

つまみの真上の位置にあるスライドスイッチで、変化させる桁を指定することができます。スイッチの各位置からの線で示した桁の数字を変化させます。

つまみを回していくと、ステップごとに数字が1ずつ増減し、桁上げ、桁下げが行われます。つまみはエンドレス回転ですから、回し続ければ周波数レンジ内のどこまでも変化できます。


注 意 事 項

10kHz～3MHz, 0.1～30MHz, 30～240MHz の範囲を少し超えても、表示数字が点滅を開始する点までは、表示どおりの周波数の出力は出ています。

変調関係の性能を問わない場合には出力を使用できます。

5. 出力関係の操作

操作に関係する部分は下図に示すとおりです。



出力レベルだけを変化させる場合にはほとんどの場合出力独立プリセット機能を用いますが、まず基本的なことを述べ、その後に操作方法を説明します。

5.1 基本操作

(1) 出力インピーダンスの選択

用途に合わせて本器の出力インピーダンスを 75Ω か 50Ω に選びかえます。上図のように 75Ω の表示が読みとれるときは $Z_0 = 75\Omega$ となっています。 50Ω に変えるには、保護蓋を止めている2本のビスを外し、スイッチを 50Ω 側に切り換えて、 50Ω の表示が見えるように保護蓋をとりつけます。

使用中に誤って操作することを防止するため、保護蓋は必ずビス止めしておいてください。

(2) 出力レベル表示単位の選択


開放端電圧 (EMF) を示す dB ($0\text{dB} = 1\mu\text{V}$) を単位とするか、dBm を単位とするかを決めて UNITスイッチで選びます。選ばれた単位はディジタル表示の右隣の LED の点灯で示されます。

(3) 最大出力

本器の保証最大出力は、AM (振幅変調) をどれくらいかけるかによって右の図のようになります。

AMをかけない場合には 132dB ですから開放端電圧で 4VRms が得られます。

100% AMをかけると保証最大出力は 128dB (2.5VRms 開放端) に減少します。



注 意 事 項

AMの変調度をどのように設定してあっても出力レベルのディジタル表示は最大 132dB , 19dBm (50Ω) または 17dBm (75Ω) まで上げることができます。実際に得られる出力は正しく定量的な値になりません。上の図で示された最大出力の値より小さい出力レベルでご使用ください。

この注意は、AMをかけたときだけでなく、出力レベルの微調整つまみを操作する場合にも同様に必要となります。AMをかけない場合でも出力表示が 132dB , 19dBm (50Ω), 17dBm (75Ω) の最大値となっているときは微調整つまみは0のクリック点から十の方には回さないでください。

AMをかけて、微調整も用いる場合には特に注意して、常に上図の最大出力の値以下の出力レベルとしてください。

(4) 最小出力

保証された最小出力はつぎのとおりです。

	10kHz~30MHz 未満	30~240MHz
EMF	-20 dB (0.1 μV)	-10 dB (0.32 μV)
50Ω	-133 dBm	-123 dBm
75Ω	-135 dBm	-125 dBm

注 意 事 項

出力レベルのディジタル表示は -31 dB, -144 dBm (50Ω), -146 dBm (75Ω) まで設定できますが、前記最小出力以下では確度を規定した定量的な出力は得られません。

(5) 出力レベルの微調整

±1 dB の範囲を微調整できるつまみを備えています。0 の点はクリックストップとなっていますから、微調整の要らないときは常に 0 のクリックに止めておいてください。

このつまみの白点の位置で読んだレベル値をディジタル表示値に加算すると本器の出力レベルが求められます。

5.2 出力独立プリセット

(1) 設定モード切換スイッチを、中央の位置 RCL/S TO に置きます。

(2) 4 個のプリセットキー [a], [b], [c], [d] を 1 個ずつ押してみます。押されたキーは点灯し、前にプリセットされていた出力レベル値をリコールしてディジタル表示します。

注 意 事 項

MODE スイッチが RCL/S TO の位置で電源スイッチが投入されると、4 個のプリセットキーがランダムに点灯して正しい出力レベルが表示されません。4 個のキーのどれか（たとえば [a] キー）を押すと、そのキーだけが点灯して正しい出力レベルが表示されます。

(3) つぎに所要のレベル値をプリセットします。

たとえば、キー [a] に 0 dB, [b] に 40 dB, [c] に 100 dB, [d] に 132 dB をストアするものとします。

(4) キー [a] を押して点灯させ、MODIFY つまみを回してディジタル表示を 0 dB にします。そして WRITE キーを押します。

(5) キー [b] を押して点灯、MODIFY つまみで表示を 40 dB にして WRITE キーを押します。

(6) 同様にキー [c] を点灯、100 dB を表示、WRITE キー、キー [d] 点灯、132 dB 表示、WRITE キーの順に操作します。

(7) キー [a] ~ [d] を順に押すと、それぞれストアした値がリコールされます。

注意事項

MODEスイッチがR C L / S T Oの位置にあると、上記のようにいつでもストアでき、リコールもできます。つまりWR I T Eのキーを押すとそのとき表示されている値が、点灯しているキーに書き込まれます。

MODEスイッチが上側の位置R C Lにあると、リコールだけできて、ストア操作はできなくなります。

MODEスイッチの下側の位置は、後で述べる連動プリセット操作のためのもので、出力関係の操作ではこの位置は用いません。

- (8) MODIFY つまみは、プリセット値をリコールした後の修正のために用いられます。これはエンドレス回転のロータリ・エンコーダで、1回転に40デントを持っていますから、およそ4回転で全範囲をカバーできます。設定された出力レベルは3個の7セグメントLEDで数字表示されます。


なお、dBmのときマイナスの3桁

数字、たとえば-133dBmは右図の
ように表示されます。

-133

6. 变调関係の基本操作

操作に関係する部分は下図に示すとおりです。



6.1 概 要

変調関係の操作で本器の可変周波数出力信号の種類を選びます。信号の種類はつきのとおりです。

(1) CW (無変調波)

(2) FM波

a. 内部変調 400Hz または 1kHz の正弦波によるFM

b. 外部変調 20Hz ~ 120kHz の外部信号によるFM

• 得られるFM偏移の範囲は、キャリア周波数によってつきのとおりです。

周波数レンジ	キャリア周波数範囲	FM偏移範囲
30~240MHz	30~240MHz	0~300kHz
$\frac{3}{(0.1)}$ ~30MHz	400kHz~30MHz	0~300kHz
10kHz~3MHz	40kHz~3MHz	0~30kHz

(3) AM波

c. 内部変調 400Hz または 1kHz の正弦波によるAM

d. 外部変調 20Hz ~ 20kHz の外部信号によるAM

注 意 事 項

AMの変調度は、指示計の上では100%まで自由に変えられますが、実際の使用上では下記の制限を守ってください。

1. 保証最大出力レベルからの制限

5.1 (3)項の説明と注意事項のとおり、大出力の場合にはAM変調度に制限があります。

2. キャリア周波数が低い場合の、最高変調周波数と変調度についての制限

i) 30%変調には、最高変調周波数はキャリア周波数の2%まで。

たとえば、キャリア周波数が100kHzのときは、30%AMを得られる最高変調周波数は2kHzです。

10kHzで30%AMをかけるにはキャリア周波数は500kHz以上となります。

ii) 70%変調には、最高変調周波数はキャリア周波数の1%まで。

たとえば、キャリア周波数が100kHzのときは、70%AMを得られる最高変調周波数は、1kHzです。10kHzで70%AMをかけるにはキャリア周波数は1MHz以上となります。

(4) AM・FM同時変調波

上記a, b, c, dの任意の組合せによるAM・FM同時変調波

6.2 CW (無変調波)

(1) FREQキー（周波数・可変／水晶切換キー）を、消灯したVARIABLEの状態にします。

(2) MOD ON/OFFキーを、消灯したOFFの状態にします。これで、その他のつまみ類や接続に関係なくCWが得られます。

6.3 内部・FM

- (1) FREQ キーは、消灯したVARIABLEの状態にしておきます。
- (2) FM-INT キーを押して点灯。
- (3) INT FREQ スイッチで 400Hz か 1kHz を選びます。
- (4) METER スイッチを FM-100 の位置にします。
- (5) MOD ON/OFF キーを、点灯したONの状態にします。
- (6) FMつまみを回して、偏移指示計の 100kHz フルスケールの目盛で所要のFM偏移、たとえば 75kHz に合わせます。
- (7) 必要に応じて METER スイッチを FM の 300, 30, 10 のレンジに切り換えて使用します。300 のレンジでは 0 ~ 30 の目盛を 10 倍して、10 のレンジでは 0 ~ 100 の目盛を 1/10 にして読み取ります。

注 意 事 項

METER スイッチの右隣のキャリア周波数レンジ表示の枠内に $\div 10$ と表示して示していますが、
 $\boxed{\div 10 \ 10\text{kHz} - 3\text{MHz}}$ のレンジで使用するときは、上記(6), (7)で読んだ FM 偏移指示を $1/10$ にして実際の FM 偏移を求めます。たとえば、FM 偏移指示計が 75kHz を指しているときには、実際の FM 偏移は 7.5kHz となります。

6.4 外部・FM

- (1) 前項、内部・FM の状態から、FM-EXT キーを押して点灯します。
- (2) EXT MOD FM コネクタに外部変調信号を加えます。
入力インピーダンスはおよそ $10\text{k}\Omega$ ですから、外部信号源の出力インピーダンスは高・低どのようなものでも使用できます。
ステレオモジュレータを接続する場合には、その出力インピーダンスが 75Ω 程度に低いもの（たとえば当社製 VP-7633A）では同軸ケーブルが使用できます。 600Ω などの出力インピーダンスのステレオモジュレータはシールドなしの線で接続してください。
- (3) FM つまみをまづ方向に回しきっておいて、外部信号の大きさを変えて所要 FM 偏移を得ます。外部信号が大きすぎる場合には FM つまみで調節します。
- (4) 複合ステレオ信号で変調する場合には、FM 偏移指示と複合信号の組成についてある程度の考慮を要します。
詳細はステレオモジュレータの取扱説明書に述べられていますがつぎのように分けて対処します。
 - (A) 自己レベル設定機能を持ち、モノホニック信号出力モードを備えたステレオモジュレータの場合
たとえば当社製 VP-7633A のように、ステレオ、モノ信号それぞれについて正確にレベル設定ができる、種々の受信機試験法 (IHF-T-200 や JIS C 6104 など) に速応できる形式のものでは、ごく単純に操作することができます。
 - a) METER スイッチを FM-100 のレンジにします。
 - b) レベル設定を終えたステレオモジュレータの出力モードを MONO にして、複合出力レベル調整器を操作して本器の偏移指示計を 75kHz (FM ステレオ放送の 100% 变調) に合わせます。必要があれば本器の FM つまみを調節します。

- c) その後つまみに触れないように注意して、ステレオモジュレータで任意の複合信号モードを選びます。

注 意 事 項

本器の偏移指示計はピーク応答特性を持っています。ステレオ複合信号に対してもほぼ正確にピーク値に応答しますから、100%変調の状態ではモノ信号に対しても、またどのようなモードのステレオ信号に対してもほぼ75kHzの偏移を指示しています。パイロット信号をオフにするとその分の指示の低下が見られます。

- d) VP-7633A の取扱説明書には受信機試験法への対応について詳しく述べられていますのでご参照ください。

(B) 一般のステレオモジュレータの場合

- a) ステレオモジュレータの出力をパイロット信号だけにします。
- b) 本器のFM偏移指示計を10kHzフルスケールにして、7.5kHzの指示を得られるように複合出力レベル調整器を操作します。本器のFMつまみも併用できます。
- c) レベルを変えないように注意してステレオモジュレータのパイロット信号をオフにし、ステレオのL=R(またはL+R)モードを選びます。
- d) 本器の偏移指示計を100kHzフルスケールにして、67.5kHzの指示を得られるようにステレオモジュレータの入力信号を加減します。複合出力レベル調整器を回してはいけません。調節するのはステレオモジュレータの入力信号(外部信号、または内部動作であれば内部トーン信号とか内部AFと呼ばれる信号)の調整器だけとします。
- e) パイロット信号をオンにすると100%のステレオ変調となります。
この場合も本器の指示計がピーク応答特性のため、複合信号では75kHzの偏移が指示されます。
- f) 100%変調の場合で説明しましたが、他の変調度の場合にはそれぞれ信号のレベル比を考慮してL=R信号の変調度を決めます。たとえばJIS C 6104の30%ステレオ変調には、上記ステップd)で、偏移指示計を30kHzフルスケールにして、20.25kHzになるように合わせます。この場合、複合信号では27.75kHzの偏移となります。

6.5 内部・AM

- (1) FREQキーは、消灯したVARIABLEの状態にしておきます。
- (2) AM-INTキーを押して点灯。
- (3) INT FREQスイッチで400Hzか1kHzを選びます。
- (4) METERスイッチをAM-100の位置にします。
- (5) MOD ON/OFFキーは、点灯したONの状態にします。
- (6) AMつまみを回して、変調度指示計の100%フルスケールの目盛で所要の変調度に合わせます。
- (7) 30%の変調度とする場合は、METERスイッチをAM-30の位置に切り換えてフルスケール30%の目盛を用いて合わせます。
- (8) 変調度の制限について6.1(3)項の注意事項をご参照ください。

6.6 外部・AM

- (1) 前項、内部AMの状態から、AM-EXTキーを押して点灯します。
- (2) EXT MOD AMコネクタに外部変調信号を加えます。シールド線や同軸ケーブルが使用できます。
- (3) AMつまみは外部変調に対しても効きます。
- (4) 変調度の制限について6.1(3)項の注意事項をご参照ください。外部変調信号の周波数が高い場合、特に注意が必要です。

注 意 事 項

EXT MOD入力コネクタへの最大許容入力電圧は、パネル面の表示のとおり±10V(ピーク値)です。

直流分を含まない3.5V rms以下の入力信号でご使用ください。

6.7 AM・FM同時変調

4個のキー、FM-EXT、INT、AM-EXT、INTは押された1個だけが点灯して4種のうちの一つを選ぶのですが、つぎのような組合せで2個のキーを押して同時に離すと2個とも点灯し、同時変調が可能となります。

- 1) FM-EXT と AM-EXT
- 2) FM-EXT と AM-INT
- 3) FM-INT と AM-EXT
- 4) FM-INT と AM-INT

ただし、4)の組合せは、FM、AMとともに内部信号で変調されるため、普通は1)～3)の組合せで使用されます。操作は、2個のキーを点灯させた後は、前記の各単独の操作と同じ手順で行えばよいことになります。指示計はMETERスイッチをAMの2つのレンジのどちらかに置けばAMの変調度を、FMの4つのレンジのどれかに置けばFMの偏移をそれぞれ指示します。同時変調をやめる場合には、4個のキーのどれか1個を押します。押された1個だけが点灯し、そのキーの示す単独の変調になります。

7.連動プリセットの操作

7.1 概 要

本器の連動プリセットは、周波数、出力レベル、変調の種別とオン・オフ状態を組にしてあらかじめ決めておき、それを一挙に呼び出して使用しようとするものです。

この説明書の巻末の折込図を開いて以下の文をお読みください。正面パネルの操作部の番号を引用して説明します。

プリセットされるデータは、⑧で数字表示された周波数(レンジ表示のLED⑥も含む)、⑬で数字表示された出力レベル、変調ON/OFFスイッチ⑯の点検状態、MODULATIONキー⑰4個の点灯で示される変調の種別(FMの外部と内部、AMの外部と内部)を組にしたものです。

この一組となったデータを全部で32組、ストアしておき、簡単にリコールできます。

32個のアドレス指定は、[A]～[D]の4キー⑲と[1]～[8]の8キー⑳、㉑の組合せ(たとえば[A][1]、[C][3]など)で行われます。押して指定されたキーの中心のLEDの点灯で示されます。

以下、例をあげて説明します。

7.2 ストアの操作手順

まず、データをストアする基本操作を記しておきます。

ストア基本操作

1. MODEスイッチを▲▼の位置にして、所要の信号が得られるようにパネル面の操作を行い、各表示を確認します。
2. MODEスイッチをSTOの位置に切り換え、アドレス指定を行います。（Ⓐ①～Ⓓ⑧の32点から選定。）
3. STOキーを押します。

つぎに、実際例として **83MHz** → **46dB** → **内部・FM** → **変調ON** のデータをⒷ③にストアする手順を記します。

- (1) FREQキー⑯を、消灯したVARIABLEの状態にしておきます。
- (2) MODEスイッチ⑰を、中央の位置▲▼にします。
- (3) 周波数レンジ表示⑥の、30-240MHzのLEDが点灯するようにRANGEスイッチ⑦を押します。
- (4) アップキー⑲、ダウンキー⑳、クリアキー㉑で周波数表示を83.00に合わせます。
- (5) INCREMENTのスイッチ⑨を右端に置いて末尾桁を指定し、下のつまみ⑩を回して周波数表示を83.000MHzにします。
- (6) 出力RESETキー⑮のⓐ～ⓓを押してみて、出力レベル表示が46dBに近いものを選びます。それからMODIFYつまみ⑯を回して出力レベル表示を46dBに合わせます。
- (7) MODULATIONキー㉒のFM-INTキーを押して点灯します。
- (8) MOD ON/OFFキー㉓を押して点灯の状態にします。
(データとしてストアされるものではありませんが、内部変調周波数をINT FREQスイッチ㉔で選び、METERスイッチ⑤をFM-100とし、FMつまみ④で偏移指示計②の振れを75kHzに合わせておきます。)
- (9) MODEスイッチ⑰を下側の位置STOに切り換えます。
- (10) 文字キー㉕のⒷと、数字キー㉖の③を押して点灯させます。
- (11) WRITEキー㉗を押します。これでストア操作を終ります。

この要領で、他の所要データをⒶ①～Ⓓ⑧の各アドレスに合計32点までストアすることができます。

7.3 リコール操作

MODEスイッチ⑰を上側の位置RCLに切り換えると、ストアされたデータのリコール状態となります。前項の実例のとおりにストアされていると、キーⒷ③を押すとそのデータが一挙にリコールされます。

注 意 事 項

1. MODEスイッチをRCLの位置に切り換えた直後の状態では、アドレス指定キーが点灯してもそのデータをリコールしてはいません。キーの点灯状態は無視して、必要なリコールキー操作をしてください。一度リコール操作を行うと、その後は点灯で正しく指定します。
2. MODEスイッチがRCLの位置で電源スイッチが投入されると、自動的に[A][1]が指定されて、そのデータがリコールされます。

したがって、このモードではこれまでに述べたような電源投入時の注意は不要です。実際に使用される場合にも、連動プリセットのリコールモードが一番多く用いられるものですから、電源投入前、または本器の動作の休止中にはMODEスイッチをいつもRCLの位置にしておかれることがお奨めします。一度リコール操作を行うと、その後は点灯で正しく指定します。
3. 連動プリセットのモードで使用中には、出力独立プリセット用の4個のキー[a]～[d]の点滅状態は変化しません。その前に設定された点滅状態のままとなっています。出力独立プリセットのリコールは自由に行なうことができますが、連動プリセットのリコールをすると[a]～[d]のキーの点灯で示される独立プリセットの動作に優先して連動プリセットの出力レベル値がリコールされます。連動プリセット機能を利用されている間は[a]～[d]キーの点滅状態を無視してご使用ください。

7.4 リコール後の修正

MODEスイッチ⑩がRCLの位置にある連動プリセットのリコールモードの動作中には、中心にLEDを持たない2個のキー(RANGE⑦とWRITE⑪)は操作しても効かなくなっています。したがって周波数レンジの切換はできません。

その他の操作は自由にできますから、プリセットされるデータのうちでリコール後に修正できるのはつきの各項目となります。

(1) 周波数関係

表示周波数の下3桁のインクリメント操作(INCREMENTスイッチ⑨, つまみ⑩)

(2) 出力レベル関係

i) 出力独立プリセットのリコール操作(PRESETキー[a]～[d]⑮)

ii) 出力レベル1dBステップ修正操作(MODIFYつまみ⑯)

(3) 変調関係

i) 変調の種別4種(FM-EXT, INT, AM-EXT, INTキー⑰)

ii) 変調のオン・オフ(MOD ON/OFFキー⑲)


操作の方法はそれぞれ前項までに説明したとおりです。

7.5 応用

連動プリセットでは32組のデータをストア・リコールできますから、AM放送帯、FM放送帯、VHFテレビ放送帯をカバーするマルチバンドラジオ受信機の測定に、たとえばつぎのように応用することができます。

アドレス	点数	*注) 変調	用 途
[A]1 ~ [A]8	8	30%, AM, 内部1kHz または外部信号	長・中波帯, 455kHz IF帯の 測定
[B]1 ~ [B]5	5	30%, AM, 内部1kHz	短波帯の測定
[B]6 ~ [B]8	3	75kHz, FM, 内部1kHz	10.7MHz IF帯の測定
[C]1 ~ [C]8 [D]1 ~ [D]8	16	75kHz, FM, 内部1kHz または外部(ステレオ)信号	FM放送帯, VHF TV 帯の測定

*注) 変調の機能のうちで、変調度(偏移)の設定と内部400Hzと1kHzの選択はプリセットデータとしてメモリにストアされません。しかし、上表の例のように内部変調は1kHzでAMは30%, FMは75kHz偏移、外部変調はAM, FMについて各1種に決められる場合には、ストア操作のときに一度設定しておくだけで、その後はリコール操作で使用できます。以下にその要領を簡単に示しておきます。



(1) まず内部変調を設定します。

内部400Hz/1kHz選択スイッチで1kHzを選びます。

(2) 内部のAMとFMはどちらが先でも構いません。

AMでは、変調指示計をAMの30%レンジにしてAMつまみで変調度を30%に合わせます。

FMでは、変調指示計をFMの100kHzレンジにしてFMつまみで偏移を75kHzに合わせます。

(3) つぎに外部AMとFMを設定します。この二つも順序は問いません。

AMつまみとFMつまみには手を触れないように注意します。回すと内部変調の設定を崩してしまいます。

AMでは、変調指示計をAMの30%または100%レンジにして、外部の低周波発振器の出力レベルを変えて所要変調度に合わせます。

FMでは、変調指示計をFMの4レンジの中の所要レンジにして、ステレオモジュレータの出力レベルその他必要な操作をして所要のFM偏移を得ます。

(4) これで使用できますが、以後はつまみ類を操作しないように、外部信号の大きさを変えないように注意します。

8. $\triangle F$ 直読の操作

実際に出力として得られる周波数をそのまま表示するノーマル表示に対して、ある特定の周波数を基準として定めて、その周波数からの変化分 ($\triangle F$ または周波数インクリメント) だけを直読できる $\triangle F$ 表示があります。最大 6 桁の FREQUENCY 表示の数字を DISPLAY キーの操作でこの 2 種類の表示方法 (NORM と $\triangle F$) に選びかえることができます。

DISPLAY キーの中心の LED が消えているときには実周波数が表示されるノーマル表示 (•NORM) で、キーを押して LED を点灯させると $\triangle F$ 表示 ($\triangle F$) になります。本器の $\triangle F$ はこのキーが押される直前に表示されていた周波数を基準 (数値としては 0) として変化分を 4 桁の数字で表示するものですから、このキーを押して点灯させた直後の表示は 0000 (小数点位置は周波数レンジによって異なる) となります。

- DISPLAY キーを押して点灯 ($\triangle F$ 表示) できるのは、本器の設定モードスイッチ (MODE) が RCL の位置にあるときだけに限られます。RCL 以外の ▲▼ や STO の位置にあると DISPLAY キーは LED が消灯したままとなり押しても無効です。また、RCL の位置で $\triangle F$ 表示にしているとき MODE スイッチを RCL 以外の位置に切換えると、強制的に DISPLAY キーの LED は消され、周波数表示はノーマル表示に戻されます。

RCL 位置に限られることから周波数設定用の 12 個のキーはアップ/ダウン/クリアの働きはできなくて、A~D と 1~8 のプリセットアドレスキーの働きとなっていることがわかります。したがって $\triangle F$ 表示の場合の周波数を変える操作はインクリメントつまみだけを用いて行います。アップ/ダウンできるものと間違えて A~D, 1~8 のキーを押すと、 $\triangle F$ 表示は消滅して以前にストアされたデータのリコールが行われ、周波数表示はそのリコールした周波数のノーマル表示に戻されます。(DISPLAY キーは消灯する。)

- $\triangle F$ 直読の機能は普通は運動プリセットでリコールした周波数から使用開始することが多いものです。 $\triangle F = 0$ つまり基準したい周波数をプリセットしておき、それをリコールして、つぎに DISPLAY キーを押して点灯させ、INCREMENT つまみを回して所要の $\triangle F$ 値を表示させて使用します。

0 以外の $\triangle F$ 値を表示させている状態で DISPLAY キーを押して消灯させると、 $\triangle F$ の基準として定めていた数値は消滅して、基準値から $\triangle F$ 値だけ隔たった実周波数のノーマル表示に変わります。 $\triangle F$ の基準値に戻すには INCREMENT つまみを回す必要はなく、リコールのアドレスを指定して点灯している 2 個のキーのどちらかをもう 1 度押す (プリセットのリコール操作) だけですみます。また、別な周波数を $\triangle F$ の基準にしたい場合には、ノーマル表示としておいて実周波数表示が所要値になるように INCREMENT つまみを回し、そこで DISPLAY キーを押して点灯させ $\triangle F$ 表示の使用を開始します。

- プリセットでリコールした周波数からでなく、周波数設定のノーマル操作 (アップ/ダウン/クリアキーによる操作) で決めた周波数から $\triangle F$ 表示をさせたい場合もあります。このときは、MODE スイッチを ▲▼ として所要周波数を表示するまで自由に操作し、MODE スイッチを RCL の位置に変えて (アドレス指定キーとなった 12 個のキーの点灯状態は無視して) DISPLAY スイッチを押して点灯させます。これで INCREMENT つまみによる $\triangle F$ 表示の使用が開始できます。(12 個のアドレス指定キーに触れないように注意します。押されると普通のリコール動作が行われ、ストアされていた周波数のノーマル表示に強制的に戻されてしまいます。なお、このことからも $\triangle F$ 機能の利用はプリセットした周波数について行うのがよい方法と言えます。)

注 意 事 項

1. $\triangle F$ 可能範囲

$\triangle F$ 表示を正しく行うことのできる数字範囲は 0 を中心として -9999 から 9999 までの 4 枠範囲内に限られます。したがって各周波数レンジについてつぎの範囲内の $\triangle F$ が可能です。この範囲内でご使用ください。

30 - 240MHz レンジ… - 9.999MHz ~ 0 ~ 9.999MHz

3 - 30MHz レンジ… - 999.9kHz ~ 0 ~ 999.9kHz

10kHz - 3MHz レンジ… - 99.99kHz ~ 0 ~ 99.99kHz

2. 上記 1 の $\triangle F$ 可能範囲内であっても、実周波数が各周波数レンジの限界から外れると使用できなくなります。ノーマル表示のときと同様に周波数表示の数字が点滅してこれを警告します。

各周波数レンジの両端近くで $\triangle F$ 機能を使用開始する場合には、 $\triangle F$ 値でいくらまで使用可能かを前もって考慮しておいて、正規のレンジ範囲内でご使用ください。

3. インクリメント桁指定

INCREMENT つまみの効く桁をつまみの上方のスライドスイッチで末尾桁から 3 番目までの間で選ぶことができ、周波数のノーマル表示では自由に選びかえることができました。しかし F 表示中にはこのスライドスイッチは切り換えないでください。正しくない $\triangle F$ を表示する場合があります。このスライドスイッチは $\triangle F$ 使用前のノーマル表示中に前もって所要桁を指定するよう操作しておいてください。

4. $\triangle F$ 表示の負の値は 4 枠数字の左側の一符号で示されます。0000 の表示で - 符号が付く場合がありますがこれは無視してください。

- $\triangle F$ 表示に関して、出力関係の操作、変調関係の操作に制限を受けるものはありません。

9. 水晶発振(89MHz)の応用

受信機のS/N比は、標準信号発生器に変調をかけたときとかけないときの受信機の出力のレベル比で求められるので、通常は基本操作の項で述べたMOD ON/OFFスイッチの操作だけで測定ができるものです。しかし、受信機のS/N比が非常に高い場合には、MOD OFFとしたときのごくわずかな残留変調成分(標準信号発生器のS/N比)が問題となってきます。水晶発振器の出力をそのまま無変調信号として用い、同じ周波数に合わせた可変周波数の変調波と切り換えて受信機に加えることによりS/N比測定可能限界の改善が図れます。この方法で本器は、FM放送受信機の89MHzでのモノホニックS/N比の精密測定に応用されます。操作手順はつぎのとおりです。

- (1) 前項の連動プリセットの操作要領によって、可変周波数を89.000MHz、所要偏移のFM(たとえば75kHz偏移)、所要出力レベルに設定して、任意のアドレス、例として[C] [3]にストアしておきます。
- (2) リコールモードにして[C] [3]をリコールし、89MHzの変調された信号に対する受信機出力を測定します。
- (3) FREQキー(周波数・可変/水晶切換キー)を押して点灯させます。

周波数ディジタル表示は小数点だけを残して消えるので表示はなくなりますが、本器は89MHzの無変調波と同じ出力レベルで発生しています。

この状態で受信機の、無変調信号に対する出力を測定し、S/N比を求めます。

- (4) FREQキーをもう一度押すと消灯し、もとの変調された89MHz([C] [3]をリコールした状態)に戻ります。
このキーは交互動作ですから、このキーだけの操作で89MHzでのS/N比がくりかえし測定できます。

注意事項

FREQキーを、点灯したXTAL 89MHzの状態にすると、MOD ON/OFFのキーは消灯して変調がオフになったことを示します。変調指示計の振れはゼロとなります。MOD ON/OFFキーを押しても変調はオンになりません。周波数ディジタル表示の数字は消えますが、小数点と周波数レンジ表示のLEDは前のまま点灯して残ります。(△F使用時はマイナス符号が残る場合があります)

INCREMENTつまみを操作しても、水晶発振周波数には無関係です。しかし、FREQキーをもう一度押して可変発振に戻したときに89.000MHzではなくなります。この場合には[C] [3]を再度リコール([C]か[3]のキーを押す)すると以前の状態に戻ります。MOD ON/OFFキーについても同様に、水晶発振のとき1度押すと水晶発振には無関係ですが、可変発振に戻したときに変調オフとなります。押してオンにしてもよく、[C] [3]を再度リコールしてもオンとなります。

[C] [3]にストアしてリコールモードで使用するように説明しましたが、89MHz水晶発振はノーマルモードでも同じように動作します。ただし、上述のとおり、水晶発振の状態のときにキー操作をされると、水晶発振には影響しませんが、可変発振に戻したときに以前の状態と変わっていて、修正する手間がかかります。リコールモードではこの点安心して使用できます。ただし、変調度を変えるFMつまみ、または外部変調信号の大きさは変えないようにご注意ください。

10. リモートコントロール

コントロール範囲 12個の周波数設定キー、4個の出力レベルプリセットキー、変調OFF/ONキー、2個のステップ送りつまみの操作をつきのようによくコントロールできます。

(1) 連動プリセットのリコール操作 (MODEスイッチ………RCL)

12個のキー (A～D, 1～8) により 32点のプリセットデータ (周波数、出力レベル、変調の種別とオン・オフの組合せ) をリコールできます。

(2) 出力独立プリセットのリコール操作 (MODEスイッチ………RCL)

4個の出力レベルプリセットキー [a]～[d] により 4点のプリセットされた出力レベルをリコールできます。

(3) 周波数のアップ・ダウン・クリア操作 (MODEスイッチ………▲▼)

各 4個の▲アップキー、▼ダウンキー、CLRクリアキーで末尾桁を除く周波数制御ができます。(パネル面で設定された周波数レンジ内。)

(4) 変調のオン・オフ操作

他の機能に無関係にパネル面のON/OFFキーと同じ操作ができます。

(5) 周波数インクレメント操作、出力レベル 1dB ステップ修正操作


設定モードに関係なく、パネル面のつまみと同じ操作ができます。

(周波数インクレメントについてはパネル面で指定された桁を制御。)

リモート・ローカルの選択 本器背面の 24 ピンコネクタにリモートコントロール装置を接続したままで、リモートコントロールもパネル面での(ローカル)コントロールも自由にできます。選択・切換えの操作は不要です。

リモートコネクタの接続

下図のとおりです。




適合プラグ AMPHENOL-DDK (第一電子工業株式会社) マイクロリボンコネクタ (プラグ 57-30240)

などが適合します。

動作の表示 パネル面で (ローカル) コントロールしたときと全く同様に、すべて正面パネルに表示されます。

リモートコントロール装置 基本的なものとして、前のページの(1)~(5)の全部を正面パネルでの操作と全く同様にできる装置の接続を示します。



(注) 1. ()内のピン番号はリモートコントロールコネクタの端子番号です。

2. S 1~12, 14~17, 19には、モメンタリON動作(常時オフ、押すとオンとなり、放すと戻ってオフとなる動作)のスイッチを用います。*

3. S 13, 18 のロータリエンコーダは次ページに動作を示すようなものです。


ご入用の際には下記の品番でご照会ください。

• EWTXDPS2040B

4. +5Vの出力(ピン13)は、上図の接続による制御を目的としたもので、電流容量の点から他の用途には使用しないでください。


*応用として、2回路のスイッチを用いて1個のキー操作でリコールする方法もあります。この場合にはキーに直接周波数を表示できます。ロックされる形式の押ボタンスイッチを用いてコンデンサを直列に入れて動作させる方法もあります。

スイッチの動作 下図のとおりです。



S13 (周波数インクレメント)
S18 (出力レベル1dBステップ修正)

下図のように、ロータリエンコーダの端子①, ②が
端子③ (GND電位) から離れる時間差によってア
ップまたはダウンの切換動作をします。



23

(注) Lowは $10k\Omega$ 以下の抵抗でGNDに接続されるか、GNDに対して $0.5V$ 以下の電位であること。

Highはオープン状態であるが、GNDに対して $1M\Omega$ 以上の抵抗を持つか、 $1\mu A$ 以下の電流であること。

手入れと保管

1. 外面の清掃

パネル面やカバー外面の汚れ落しにシンナー、ベンジンなどの有機溶剤や化学ぞうきんは使用しないでください。
乾いた柔い布でふきとってください。塗装した金属部にはごく少量の台所用洗剤でしめらせた布を用いることができます。

2. 校正またはサービス

点検または性能維持のための校正、動作上の問題点または故障事故の場合などはただちに当社サービス・ステーションにご連絡ください。


3. 運搬・保管

運搬・輸送される場合には、納入時使用のもの程度の包装で保護して行ってください。
長期間の保管時には、ほこりを避けるためビニル布などでカバーし、高温・高湿にならない場所に置いてください。

- ① POWERスイッチ 主電源をオン・オフする押ボタンスイッチ。
- ② 変調指示計 AMの変調度(%)、またはFMの偏移(kHz)を指示します。
- ③ AMつまみ AMの変調度を調節します。内部、外部変調に対して効きます。
- ④ FMつまみ FMの偏移を調節します。内部、外部変調に対して効きます。
- ⑤ METERレンジスイッチ 変調指示計②のAM % 2レンジとFM (kHz) 4レンジを選びます。
- ⑥ 周波数レンジ表示 LEDの点灯により使用中の周波数レンジを示します。3レンジのうち中央のレンジ、3(0.1) - 30MHzの表示は、このレンジの低端が条件付きで0.1MHz(100kHz)まで延長されていることを意味しています。
- ⑦ RANGEキー 発生する可変周波数のレンジを選ぶキー。押すたびに3レンジの1つを順次選びます。
- ⑧ 周波数ディジタル表示 発生する可変周波数を6桁の数字で表示します。小数点は選ぶ周波数レンジによって移動し、MHzまたはMHzとkHzの両方を示します。使用できない周波数に数字が設定されると全数字が点滅して警告します。
- ⑨ INCREMENT桁指定スイッチ 周波数のステップ送りをする桁を指定するスライドスイッチ。
- ⑩ DISPLAYキー 交互動作で通常の周波数表示と△F表示とを選びます。点灯した△F表示にすると周波数ディジタル表示⑧の数字が000になり、INCREMENTつまみ⑪で周波数をえることにより増、減(-)分を直読表示します。
- ⑪ WRITEキー プリセットするデータをメモリーに書き込むときIC操作します。
- ⑫ UNITスイッチ 本器の出力レベル表示の単位をdB EMFとdBmとに選ぶかえるスライドスイッチ。
- ⑬ 出力レベルディジタル表示 3桁の数字とマイナス符号で出力レベルを表示します。
- ⑭ dB/dBm単位表示 LEDの点灯で出力レベル表示の単位を示します。dBは0dB=1μVとした開放端電圧(E.M.F.)の単位です。
- ⑮ PRESETキー[abcd] 4点の出力独立プリセット操作に用いられます。
- ⑯ FINE dBつまみ 出力レベルの微調整器。-1~+1dBの範囲を連続変化でき、0dBの位置はクリックストップとなっています。
- ⑰ Zo切換装置 本器の出力インピーダンスを50Ωか75Ωに選ぶかえるスイッチで、表示が見えるように保護蓋をネジ止めすることによって設定します。
- ⑱ OUTPUTコネクタ 出力信号を取り出すBNC形レセプタクル。
- ⑲ MODIFYつまみ リコールされた出力レベルをプリセット値から所要値まで修正していくのに使用される1dBステップの減衰器です。1回転40デントのロータリ・エンコーダを使用しています。
- ⑳ MODEスイッチ 3ポジションのスライドスイッチで、用途はつきのとおりです。

左側の表示（周波数設定のモード）	右側の表示（出力独立プリセットのモード）
RCL連動プリセットのリコールモード	RCLリコールのみ可能
▲▼周波数設定のノーマルモード	RCL/STOリコールとストアが可能
STO連動プリセットのストアモード	-----不使用-----

- ㉑ INCREMENTつまみ 桁指定スイッチ⑨で指定された桁の数字をステップ送りする1回転40デントのロータリ・エンコーダ。



②③④周波数設定キー MODEスイッチ⑩によりつきのように用途が変ります。

ノーマルモード			連動プリセットモード		
表示	名称	(真上の数字を:)	表示	名称	(押すと点灯し:)
② ▲	アップキー	1 ずつ上げる	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	文字キー	文字と数字の組合せで アドレスを指定する。 (例: Ⓐ③)
③ ▼	ダウンキー	1 ずつ下げる	①②③④	数字キー	
④ CLR	クリアキー	0 にクリアする	⑤⑥⑦⑧		

- ⑤ FREQ キー 交互動作で通常の可変周波数と固定水晶発振 89MHz を選びます。点灯した固定水晶発振のときには周波数ディジタル表示⑧の数字が消え、MOD ON/OFF キー⑦はOFFとなります。
- ⑥ INT FREQ スイッチ 内部変調周波数 400Hz, 1kHz を選びます。
- ⑦ MOD ON/OFF キー 交互動作で変調オンと変調オフを選びます。
- ⑧ MODULATION キー 4 キーの選択操作で変調の種別を選びます。AM・FM同時変調には 2 個のキーを同時に押して点灯させます。
- ⑨ EXT MOD FM コネクタ FM外部変調信号を加える BNC 形レセプタクル。
- ⑩ EXT MOD AM コネクタ AM外部変調信号を加える BNC 形レセプタクル。

操作パネル説明図